

Interpretatiebesluit Deskundigenpanel BMI-OAI

Betreft
2022-01 Bewaken sturingen

datum
14-06-2022

Betreft	8.6.3 van NEN 2535, 7.5 van NEN 2575-2 en 7.5 van NEN-2575-3.
Vraag	In welk geval hoeven sturingen, met een directe of indirecte relatie met compartimentering, ontruiming, ontvluchting of blussing van het betreffende object, niet te worden bewaakt?
Antwoord	<p>Als onderdeel G (stuurfunctie voor brandbeveiligingsinstallaties) en onderdeel H (brandbeveiligingsfunctie) volgens 8.6.3 van NEN 2535 zich in dezelfde ruimte bevinden en de transmissieweg ertussen korter is dan 5 m, hoeft de transmissieweg niet te worden bewaakt.</p> <p>Als de ontruimingsalarminstallatie en een andere geluidsinstallatie zich in dezelfde ruimte bevinden en de transmissieweg ertussen korter is dan 5 m, hoeft de transmissieweg niet te worden bewaakt.</p> <p>In andere gevallen moet de transmissieweg worden bewaakt zoals bepaald in NEN 2535 en de reeks NEN 2575.</p>
Overwegingen	<p>Het uitgangspunt is dat bij een afstand tot 5 meter binnen dezelfde ruimte het risico op beschadiging van de transmissieweg acceptabel klein is. Om deze reden is bewaking niet nodig.</p> <p>Het antwoord is gebaseerd op 4.6.2.5 van Ontw. NEN 2535:2021.</p>