

Interpretatiebesluit Deskundigenpanel RBI

datum 30 juni 2016

Interpretatiebesluit 2016-03 - Bedieningskasten en akoestisch signaal - 7.5 NPR 6095-1

Het Deskundigenpanel Rookbeheersingsinstallaties heeft op 30 juni 2016 de volgende interpretatie vastgesteld.

Normparagraaf	7.5 NPR 6095-1:2012
Vraag	Bedieningskasten moeten volgens de NPR voorzien zijn van een akoestisch signaal. Deze kasten worden echter vaak in technische ruimten geplaatst, waarbij de zoemer voor de beheerder niet hoorbaar is. Onder welke voorwaarden kan de zoemer vervallen?
Antwoord	Een akoestische melding op de bedieningskast is niet noodzakelijk omdat storingen worden doorgemeld naar een 24-uurs bemande post.
Interpretatie van het doel c.q. functionele eis	Wanneer zich storingen voordoen in de installatie moet de beheerder worden gewaarschuwd. In de norm is hiervoor een akoestische signalering als oplossing gekozen. De norm schrijft echter tevens voor dat storingsmeldingen als separaat criterium moeten worden doorgemeld aan een 24-uurs bemande post. Ten opzichte daarvan heeft een akoestische signalering geen toegevoegde waarde.
Vertaling naar een prestatie-eis of producteis op basis van onderbouwing van een risicoanalyse	Een akoestische signalering die wordt geplaatst in een technische ruimte waar de beheerder niet dagelijks aanwezig is, leidt niet direct tot een waarschuwing van de beheerder. Opvolging van een storingsmelding aan een 24-uurs bemande post is hiervoor betrouwbaarder.
Bepaling	Controle van doormelding storingen op functionaliteit.