

Harmonisatieafspraken VBB-systemen

Betreft
2017-01 - Onderhoud lege waterreservoirs

datum
23 juni 2017

Waarneming	De watervoorziening is een waterreservoir dat niet tijdig is onderhouden conform de eisen in de geldende normen, uitgewerkt in TB 67B (de C-controle, van het lege waterreservoir is niet uitgevoerd), inclusief de overgangsregeling
Toelaatbare grens	<p>Gelaste stalen tanks moeten worden onderhouden met de controles A en B. In plaats van de C-controle mag B-controle worden gelezen.</p> <p>Betonnen waterreservoirs, die hun waterdichtheid ontleen aan het beton, en niet zijn voorzien van een liner of coating, moeten worden onderhouden met de controles A en B. In plaats van de C-controle mag B-controle worden gelezen.</p> <p>Betonnen reservoirs met een liner of coating en geboute stalen tanks</p> <p>Geboute stalen tanks moeten worden onderhouden met de controles A, B en C.</p> <p>Er hoeft op dit punt geen afwijking te worden vastgesteld als wordt voldaan aan de volgende twee voorwaarden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Er is een rapport van onderhoud met een B-controle conform TB 67B dat niet ouder is dan drie jaar waaruit blijkt dat de staat van het waterreservoir geen direct gevaar oplevert voor functieverlies en/of de omgeving én - Er is een plan van aanpak op basis van een risico-inventarisatie voor uitvoering van onderhoud met C-controle, waarbij bevoegd gezag en verzekeraar (indien van toepassing) hebben verklaard geen bezwaar te hebben. De C-controle moet binnen twee jaar na de volgens TB67B voorgeschreven datum voor C-controle zijn uitgevoerd. <p>Dit uitstel mag slechts éénmaal worden toegepast.</p>
Onderbouwing	<p>Het blijkt praktisch niet mogelijk om tijdig bij alle waterreservoirs waarvoor dat nodig is onderhoud uit te voeren bij een leeg waterreservoir. Het doel van onderhoud is om vast te stellen wat de inwendige staat is van het waterreservoir en de noodzakelijke handelingen voor onderhoud uit te voeren. Idealiter wordt het onderhoud uitgevoerd bij een leeg waterreservoir (C-controle volgens TB 67B). Indien dit niet tijdig uitvoerbaar is, is het toegestaan om te volstaan met onderhoud met een B-controle volgens TB 67B. Indien de B-controle uitwijst dat de inwendige staat van het waterreservoir geen aanleiding geeft tot onmiddellijke actie kan onderhoud met de C-controle worden uitgesteld, indien een plan van aanpak is opgesteld dat waarborgt dat onderhoud van het lege waterreservoir met de C-controle tijdig is uitgevoerd.</p> <p>Inwendige staat van geboute tanks</p> <p>Empirische waarneming van lege geboute tanks levert indicaties op dat de inwendige staat van geboute tanks er soms slechter aan toe is dan verwacht. Het is om die reden dringend noodzakelijk dat er enige vorm van controle van de inwendige staat van geboute tanks plaatsvindt.</p>
Methode	Administratief