

## Harmonisatieafspraken inspectie brandbeveiliging

Betreft  
2022-01 - Bijwonen proefbrand

datum  
21 maart 2022

<b>Waarneming</b>	Een proefbrand is niet bijgewoond door een inspecteur.
<b>Toelaatbare grens</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– De proefbrand is uitgevoerd door een certificaathouder van het certificatieschema bmi leveren. Uit de rapportage is duidelijk herleidbaar dat de proefbrand is uitgevoerd volgens de norm, en op de meest ongunstige locatie, en onder de meest ongunstige omstandigheden. De rapportage is verifieerbaar met de situatie op locatie en een videoverslag is beschikbaar. Indien de rapportage niet verifieerbaar is met de situatie op locatie of de omstandigheden ter plaatse zijn te complex, is dit vooraf besproken met de inspectie-instelling, zodat de inspecteur vooraf kan bepalen of bijwonen toch noodzakelijk is.</li><li>– Of de proefbrand is bijgewoond door de brandweer en het rapport van de proefbrand is door de brandweer ondertekend.</li></ul> <p>Proefbrand 8 moet altijd worden bijgewoond door brandweer en/of inspectie instelling.</p> <p>Bijwoning kan fysiek of via beeldbellen.</p>
<b>Onderbouwing</b>	<p>Een proefbrand in een standaardsituatie met voorspelbare uitkomst hoeft niet te worden bijgewoond. Een proefbrand in een unieke situatie moet wel worden bijgewoond. Rapporten van eerdere proefbranden kunnen worden gebruikt om te bepalen of het resultaat voorspelbaar is.</p> <p>De bedoeling is dat vooraf wordt afgestemd met de inspectie-instelling of bijwoning door de inspecteur nodig is, en hoe dat moet worden ingevuld. Bijwoning hoeft niet veel tijd te kosten als het tijdig is afgestemd.</p>
<b>Methode</b>	Visueel of administratief